



### Definition Kapillarwasser:

In vielen Erdgeschoßen und Kellern von historisch schönen Gebäuden sind Schäden durch Kapillarwasser ersichtlich. Schäden durch aufsteigende Feuchtigkeit Der Putz und die Anstriche lösen sich auf es entstehen unschöne Stellen und der gefährliche Schimmle bildet sich.

Der Wert der Immobilie sinkt und der Bewohner wird krank.

Die Feuchtigkeit ist eine der Hauptursachen für den Zerfall von Gebäuden, insbesondere von älteren. Das Vorhandensein von Wasser in den Wänden kann unerwünschte Folgen haben. Es reduziert den thermischen Komfort, wodurch zusätzliche Raumheizung erforderlich ist; An den Wänden erscheinen Flecken und Schimmel, in ernsteren Fällen kommt es zu krebserregende Schimmel Putz und Farbabbau an den Wänden. Im Laufe der Zeit kann die Baukonstruktion so beschädigt werden, dass sehr teure komplexe Reparaturen erforderlich sind.

Aus den oben genannten Gründen ist ein sofortiges Handeln erforderlich. Es ist auch wichtig, dass mittels der Diagnose die tatsächliche Ursache des Vorhandenseins von Feuchtigkeit erkannt wird. Aus den oben genannten Gründen ist ein sofortiges Handeln erforderlich. Es ist auch wichtig, dass mittels der Diagnose die tatsächliche Ursache des Vorhandenseins von Feuchtigkeit erkannt wird. Vor allem ist es wichtig, grundlegende Informationen über das Gebäude einzuholen: über den Aufstellungsort der Anlage zur Ableitung von Sanitär- und Meteorwasser sowie den Grundwasserstand. wird das Vorhandensein von Feuchtigkeit sorgfältig bestimmt; es wird festgestellt, wann die Feuchtigkeit auftrat und unter welchen Bedingungen usw.

welcher der vier wichtigsten Feuchtigkeitsarten (Meteorfeuchtigkeit, Kondensationsfeuchte, Infiltrationsfeuchte, Kapillarfeuchte) die entstandenen Schäden zuzuschreiben sind und welche Lösungen dafür zur Verfügung stehen. Für Punkt 4 sind wir die Spezialisten

PROsystem Austria

# MURSECO

DRAHTLOSES MULTIFREQUENZSYSTEM  
Die endgültige Lösung gegen Kapillarfeuchtigkeit

MURSECO



Abb. aufsteigende Wassermoleküle bzw Feuchtigkeit



Abb. Wassermoleküle sind mit Minuspol nach oben gerichtet  
Dadurch wirkt die Position wie ein Magnet das Wasser steigt.



Der betreffende Radienbereich

Die kapillare Feuchtigkeit ist Feuchtigkeit, die aus dem Untergrund kommt.  
Die Feuchtigkeit steigt über die Kapillaren und verdunstet es kommt dadurch zur Auflösung von Salzen  
zur Ablösung von Putz und krebserregender Schimmel entsteht.  
Die Wassermoleküle sind mit den Minuspol nach oben gerichtet Und wirken wie ein Magnet.



Abb. Das Mursec ECO Multifrequenzgerät  
mit Smartpolartechnologie ändert die Polarität



Abb. Der Minuspol der Wassermoleküle richtet sich nach unten  
die Wand wird trockener.



Ergebnis: Nach kurzer Zeit trockenere Wände

Das Multifrequenzsystem Mursec ECO sendet sehr niederfrequente Signale an die Wassermoleküle aus  
Und ihre Polarität ändert. Die diese ändern und auf aus die in den Wänden einwirken  
Sodas die Polarität geändert und die Feuchtigkeit nicht mehr aufsteigen kann.  
Das Gerät arbeitete mit einen eingebauten Microprozessor der mit einem mobilen Gerät sich individuell einstellen lässt.  
Nach kurzer Zeit können Sie die Wände wieder mit diffusionsoffenen Putzen (Klimasan Perlit) risikofrei verwenden.

